

# INTRO®

CO  
U  
S  
O  
I  
T



**STEMPEL & TESAŘ ARCHITEKTI**

Středočeský kraj, Česko,  
dokončeno 2017



# Rekonstrukce a přestavba mlýna na bydlení

Už při prvním setkání s budoucími stavebníky si architekti Stempel & Tesař vyslechli velice jasné zadání, jak má jejich bydlení vypadat: má být neotřelé a přitom neokázané. To byl popis, který hned od začátku odrážel životní postoj a charisma pokorného manželského páru. V tu dobu ale ještě nikdo nevěděl, že na konci vzájemné spolupráce bude stát realizace, která vdechně nový život starému mlýnu.

● Připravila Tereza Sváčková — Foto Filip Šlapal

Dvojice stavebníků byla teprve na začátku hledání vhodného místa pro stavbu, když najednou narazila na budovu prastarého mlýna u zaniklého rybníka. Byl to přesně ten dům a to místo, které splňovalo jejich základní požadavky: silného genia loci a bydlení na samotě. Investoři se rozhodli ihned po první schůzce. Okamžitě jim také bylo jasné, že nechejí stavět, nýbrž rekonstruovat.

Dlouhá doba bez náležité péče dům poznamenala. Silně vznášející vlnkost a nevhodná dispozice vedly k radikálnímu řešení. Sami architekti mluví o tom, že místo plastické operace museli přistoupit k razantní transplantaci. Nikoli pouze k povrchovému omítnutí, ale k ozdravení všech zásadních konstrukcí tak, aby se nevytratilo kouzlo stáří.

Hlavním úkolem architektů bylo přivést do útrob domu vzduch a světlo. Nikomu nepřipadalo vhodné nanášovat šít, proto architekti navrhli „amputaci části trupu“. V původním objektu stavby díky tomu vzniklo patro, kudy do interiéru přes prosklený řez domem vniklo slunce. Hlavní šít se obnažil z obou stran a proudí čerstvý vzduch.



ho zbavilo věcné vlnnosti, která by se s obnovením rybníka ještě znásobila.

Původní krov byl rozebrán, zrenovován a navrácen zpět na své místo. Prostor obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou je díky rozebrání dřílečího stropu otevřený až do krovu, a řemeslné dílo předků tak bylo ponecháno v idilné.


Vstup do mlýna zůstal na původním místě. Jen lávka, která již nebyla zrenovovat, byla zrekonstruována pomocí současných materiálů: žárově pozinkovaných nosníků a pororoštu.

Celé přízemí včetně patra je dlážděno čedičovou dlažbou. Architekti postupovali důsledně a pečlivě vyměňovali jednu část za druhou tak, aby splnili vytyčený cíl: nevztu domu krásu jeho stáří.

Ján Stempel a Jan Tesař přirovnávají práci architektů a všech spolupracujících řemeslníků k lékařům, kteří své pacienty léčí. I v jejich práci však bylo k uzdravení potřeba víc. V tomto případě to byli noví majitelé, kteří dům zabydleli, a tím mu vdechli nový život. Stavba se nestala exponátem do skanzenu, ale domem, v němž se žije. •



PŮDORYSY



SITUACE



PŮVODNÍ STAV





#### Odpovídá

### Ján Stempel

#### Oráčí se ještě mlýnské kolo?

OTŘÍ. Nikoli ještě, ale znova. Vrátit mlýnu mlýnské kolo, které mu zub času vzal, bylo stejně samozřejmě, jako obstarat veteránovi při jeho opravě nové pneumatiky. I když šlo o zbytný vínčenáklad, nikdo nepochyboval, že by se investice měla odplátit. Je to replika vyrobená původními postupy.

#### Kdo a kdy řekl větu: „Tak to rozřízneme!“?

Nebyla to řečeno. Bylo to nakresleno. Už na první skici, kterou si majitel ihned po naší schůzce přenesl na svou vizitku. Byl to krásný mlýnek, když jsme věděli, že tento nápad neskončí v šuplíku.

#### Co toto rozříznutí znamenalo technicky?

Technicky to nepřinášelo žádné problémy, bylo to jen odbourání zdi. Mlýn nebyl v této části podsklepen. Naopak to přineslo vyřešení zdánlivě neřešitelného. Krásný štít jsme chtěli zachovat,




#### Rekonstrukce a přestavba mlýna na bydlení

Místo: Středočeský kraj, Česko  
Autor: Stempel & Tesař architekti /  
Ján Stempel, Jan Jakub Tesař  
Projekt a výstavba: 2014–2017  
Úhrada plocha: 241 m<sup>2</sup>  
Zastavěná plocha: 147 m<sup>2</sup>  
Plocha pozemku: 4 732 m<sup>2</sup>  
Foto: Filip Štopal  
[www.stempeltesar.com](http://www.stempeltesar.com)

### D.1

DETAIL (1)  
STŘECHA



- 1 střešní taška Tondach
- 2 střešní lat 40/60 mm
- 3 kontrolat 60/60 mm + provětrávací mepera
- 4 pojistné difuzní fólie
- 5 nadkroví tepelná izolace
- 6 síťka proti hmyzu
- 7 titánkový okapnice tl. 0,8 mm
- 8 podokapni titánkový žlab upravený na zinkovaný ocelový hák
- 9 hoblování dřevěná fošna 40/200 mm
- 10 stávající krovky
- 11 bednání z hoblových přísek
- 12 parozaďbra
- 13 stávající pozednice
- 14 minerální vlna
- 15 deska z pěnového silca tl. 100 mm
- 16 vodouhová mepera
- 17 minerální vlna mezi CW profily
- 18 sádrokartonová pláštěnína
- 19 keramický obklad (koupelna)
- 20 trámová stropní konstrukce
- 21 SOK podklad
- 22 intenzivní omítka
- 23 parozaďbra po obvodu zárubně
- 24 APU lišta po obvodu zárubně
- 25 hliníková zárubeň vstupních dveří
- 26 EPS nebo PUR
- 27 nové ocelové plechadlo
- 28 výplň EPS nebo PUR plína se síťí
- 29 vystužná silico
- 30 fasádní omítka
- 31 vnitřní sanitační omítka
- 32 stávající kamenné zdi
- 33 dílčitní páska Ethafoam
- 34 nové podlahová sklooba
- 35 hydroizolace
- 36 soustružení pro odvětrávání
- 37 hutný rámec
- 38 povrch původního suterénu
- 39 stávající kamenný zdi
- 40 sokl
- 41 nárapový chodník
- 42 drenážní potrubí ve žlukovém obalu
- 43 prefabricovaný betonový žlab
- 44 geosíť
- 45 původní terén
- 46 náhon zaústěný do potrubí DN 300

### D.2

DETAIL (2)  
ZÁKLADY

